Anaren

BD4859N50150AHF

□□□□□□ □□□□□□:	BD4859N50150AHF
□□□□□□□□□□□ / □□□□□□:	Anaren
□■■■■■■■■ ■■■■■■	BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/150 0404
□□□□□□□□□ □□□□□□:	BD4859N50150AHF.pdf
RoHs □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□	271694 pcs stock
□□□□□□□	□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□ BD4859N50150AHF

□□□□□□ □□□□□□	BD4859N50150AHF
□□□□□□□□□□□	Anaren
□□□□□□	BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/150 0404
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	271694 pcs
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	BD4859N50150AHF.pdf
□□□□□	Xinger®
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□.)	-17dB
□□□□□ □□□□□□□□	4°
□□□□□□□□	Tape & Reel (TR)
□□□□□□ / □□□□□	0404 (1010 Metric)
□□□□□□□□□□ □□□□	Surface Mount
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.4dB
□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□	50 / 150 Ohm
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	4.8GHz ~ 5.9GHz
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	RF Balun 4.8GHz ~ 5.9GHz 50 / 150 Ohm 0404 (1010 Metric)

□□□□□□□□□□□□□□□

Tags

Anaren BD4859N50150AHF	BD4859N50150AHF □□□□□□□□□□□□□	BD4859N50150AHF □□□□□□□□□□□□
BD4859N50150AHF □□□□	BD4859N50150AHF □□□□□□□□□	BD4859N50150AHF □□□□□□□□□□□□□
BD4859N50150AHF PDF Datasheet	BD4859N50150AHF Download Datasheet	BD4859N50150AHF Datasheet
BD4859N50150AHF □□□□□□□□	□□□□□□□□□ BD4859N50150AHF	□□□□□□□□□ Anaren BD4859N50150AHF
Anaren BD4859N50150AHF	Anaren □□□□□□□□□□□□	Anaren □□□□□□□□□□□□□
Anaren BD4859N50150AHF		

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

BD4859N50100AHF

□□□□□□□□□□□□□: Anaren
□□□□□□: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404
□■■■■■■■: 282719 pcs

RFQ

BD4860FVE-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC DETECTOR VOLT 6.0V ODRN 5VSOF
□■■■■■■■: 535109 pcs

RFQ



BD4859G-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC RESET N-CH OD 5.9V 5SSOP
□■■■■■■■: 602861 pcs

RFQ

BD48K24G-TL

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC DETECTOR VOLT 2.4V OD SSOP3
□■■■■■■■: 879810 pcs

RFQ



BD48K23G-TL

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC DETECTOR VOLT 2.3V OD SSOP3
□■■■■■■■: 803004 pcs

RFQ

BD4857G-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC RESET N-CH OD 5.7V 5SSOP
□■■■■■■■: 771903 pcs

RFQ



BD48E54G-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC VOLTAGE SUPERVISOR 3SSOP
□■■■■■■■: 760500 pcs

RFQ



BD4858FVE-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC DETECTOR VOLT 5.8V ODRN 5VSOF
□■■■■■■■: 661210 pcs

RFQ

BD4859N5050AHF

□□□□□□□□□□□□□: Anaren
□□□□□□: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/50 0404
□■■■■■■■: 141554 pcs

RFQ

BD4860G-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC RESET N-CH OD 6.0V 5SSOP
□■■■■■■■: 637526 pcs

RFQ

BD4858G-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC RESET N-CH OD 5.8V 5SSOP
□■■■■■■■: 710472 pcs

RFQ

BD4859FVE-TR

□□□□□□□□□□□□□: LAPIS Semiconductor
□□□□□□: IC DETECTOR VOLT 5.9V ODRN 5VSOF
□■■■■■■■: 598009 pcs

RFQ

□□□□□□□□ □□□□□□□□ © 2020 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□.□□□□□: Info@infinity-electronic.com
□□□□□□□□□□: 17F, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□, 114-118 □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□