


HHM1711E1

□□□□□ □□□□□□:
 □□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□:
 □■□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□ □□□□□□□□:
 RoHS □□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□

HHM1711E1
 TDK Corporation
 BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603
 HHM1711E1.pdf
 □□□□□□□ □□□□□□ / RoHS Compliant
 796296 pcs stock
 □□□□□ □□□□□□
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□ HHM1711E1

□□□□□□ □□□□□□□□	HHM1711E1
□□□□□□□□□□□□□□	TDK Corporation
□□□□□□□□	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ / RoHS Compliant
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	796296 pcs
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	HHM1711E1.pdf
□□□□□□□□	-
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□.)	-10dB
□□□□□□ □□□□□□□□□□	192°
□□□□□□□□□□	Tape & Reel (TR)
□□□□□□□□ / □□□□□□	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■	445-172632-2
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	Surface Mount
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (MSL)	1 (Unlimited)
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ / ROHS □□□□□□□□	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.2dB
□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	50 / 100 Ohm
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	2.3GHz ~ 2.7GHz
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

□□□□□□□□□□□□□□

Tags

TDK Corporation HHM1711E1	HHM1711E1 □□□□□□□□□□□□□□	HHM1711E1 □□□□□□□□□□□□
HHM1711E1 □□□□□	HHM1711E1 □□□□□□□□□	HHM1711E1 □□□□□□□□□□□□□□
HHM1711E1 PDF Datasheet	HHM1711E1 Download Datasheet	HHM1711E1 Datasheet
HHM1711E1 □□□□□□□□	□□□□□□□□□□ HHM1711E1	□□□□□□□□□□ TDK Corporation HHM1711E1
TDK Corporation HHM1711E1	TDK Corporation □□□□□□□□□□□□□□	TDK Corporation □□□□□□□□□□□□□□
TDK Corporation HHM1711E1		

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

<p>HHM1596A1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 493437 pcs RFQ</p>	<p>HHM1595A1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 163352 pcs RFQ</p>
<p>HHM17139B1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 255709 pcs RFQ</p>	<p>HHM17125D1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 496156 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711D1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 180690 pcs RFQ</p>	<p>HHM1603A1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 120843 pcs RFQ</p>
<p>HHM17139B2 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 823244 pcs RFQ</p>	<p>HHM1711Q1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 836875 pcs RFQ</p>
<p>HHM1710D1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 460907 pcs RFQ</p>	<p>HHM1591D1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 466597 pcs RFQ</p>
<p>HHM17146A1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 920864 pcs RFQ</p>	<p>HHM17144A1 □□□□□□□□□□□□□□: TDK Corporation □□□□□□□□: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ : 862583 pcs RFQ</p>